

profimur Silikat-Gewebekleber 750

Eigenschaften:

- für Glasfasergewebe und Glasvlies
- ideal für mineralischen Wandaufbau
- hoch wasserdampfdiffusionsfähig
- konservierungsmittel-, lösungsmittel- und weichmacherfrei
- sehr atmungsaktiv
- für innen

Anwendungsbereich:

Gebrauchsfertiger Silikat-Gewebekleber für mineralische Untergründe (z. B. Beton, mineralische Spachtelmassen und Putze, Gipsplatten u. ä.) im Innenbereich.

Technische Daten:

Rohstoffbasis:	mineralisches Bindemittel, organische Polymerdispersion, Additive
Dichte:	ca. 1,1 g/cm ³
pH-Wert:	ca. 11
sd-Wert:	< 0,03

Untergrundvorbereitung:

Der Untergrund muss fest, trocken, tragfähig, eben, staub- und fettfrei sein. Loses Material, alte Tapeten und schlecht haftende Anstriche vom Untergrund entfernen. Stark saugende, sandende und kreibende Untergründe mit Silikat-Fixativ grundieren. Risse, Löcher und Unebenheiten mit einer geeigneten profimur Spachtelmasse ausbessern.

Verarbeitung:

profimur Silikat-Gewebekleber vor Gebrauch aufrühren und mit einer Rolle oder einem geeigneten Spritzgerät auftragen. Die zugeschnittenen Bahnen in das frische Kleberbett einlegen und gleichmäßig andrücken. Überschüssigen und ausgetretenen Kleber sofort mit einem feuchten Schwamm entfernen. Nur so viel Fläche mit Kleber versehen, wie innerhalb der offenen Zeit mit dem Wandbelag beklebt werden kann. Je nach Saugfähigkeit des Untergrundes und Raumklima beträgt die offene Zeit ca. 15 Minuten.

Spritzverarbeitung:

Es dürfen nur Airless-Spritzgeräte eingesetzt werden, die vom Gerätehersteller für die Verarbeitung von spritzbaren Gewebeklebern freigegeben sind. Arbeitsdruck: 200 bar; Düsendgröße: 519; Schlauchlänge: max. 15 m.

Verbrauch:

ca. 250 g/m². Genaue Auftragsmenge durch Probeauftrag am Objekt ermitteln.

Hinweise:

Die Verarbeitungshinweise der Wandbelagshersteller sind unbedingt zu beachten. Aufgrund seines hohen pH-Wertes eignet sich der Silikat-Gewebekleber nicht für alkali-empfindliche Wandbeläge. Gegebenenfalls ist vor der Verklebung des Wandbelages Rücksprache mit dem Tapetenhersteller zu halten. Nicht unter +5 °C Objekt- und Umgebungstemperatur verarbeiten. Kleberrückstände sofort mit einem feuchten Tuch entfernen. Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser spülen.

Sicherheitsrelevante Daten entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. Aktuelle Sicherheitsdatenblätter erhalten Sie über unsere Website www.profimur.de oder unter info@profimur.de

Lagerung:

Gebinde gut verschlossen, kindersicher und kühl, aber frostfrei lagern.

Entsorgung:

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eingetrocknete Materialreste können über den Hausmüll oder als Baustellenabfall entsorgt werden. Flüssige Reste nach EWC-Abfallschlüssel-Nr. 08 04 10 entsorgen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen.

EAN

4016215105337

Gebindegröße

10 kg Eimer



Anmerkung:

Alle Auskünfte und Daten in diesem Informationsblatt entsprechen unseren Praxiserfahrungen und Laboruntersuchungen und basieren auf dem heutigen Stand der Technik. Sie können jedoch nur allgemeine Hinweise darstellen, die keine Eigenschaftszusicherung beinhalten. Da die Bedingungen, unter denen Lagerung, Transport und Verarbeitung erfolgen, außerhalb unseres Einflussbereiches liegen, kann aus den Hinweisen keine rechtliche Verbindlichkeit abgeleitet werden. Es obliegt dem Anwender, die Produkte auf ihre Eignung für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen zu prüfen.